




Dagsljusanalys Plantagegatan 26-06-04




Fågelvy från sydväst 0-10 dagsljus



Fågelvy från sydväst 0-15 dagsljus




Fågelvy från sydväst 0-20 dagsljus




Fågelvy från sydväst 0-27 dagsljus


Dagsljusanalys Plantagegatan 26-06-04




Fågelvy från sydost 0-10 dagsljus



Fågelvy från sydost 0-15 dagsljus



Fågelvy från sydost 0-27 dagsljus



Fågelvy från sydost 0-20 dagsljus

Dagsljusanalys Plantagegatan 26-06-04

Poäng	m ²		%
0 - 5	3080		6
5 - 10	5352		10
10 - 15	6295		12
15 - 19	5404		10
19 - 23	4978		9
23 - 27	4535		9
27 - 32	5672		11
32 - 37	5012		9
37+	13059		24
Total	53387		100

Ovan, procentuell andel av de olika dagsljusförutsättningarna i förslaget.

Svårt att ge tillräckligt med dagsljus

Större fönster eller ändringar i layouten behövs vanligtvis



Att uppnå ett rimligt dagsljus är ofta omöjligt

Konventionell fönsterdesign vanligtvis tillfredsställande

Bedömning:

Ca. 28% av fasaderna kommer få svårt att klara tillräckligt med solljus varav ca. 6% ofta omöjligt att klara. Ca. 28% av fasaderna kräver större fönster och/eller ändringar i layouten för att klara dagsljuskraven. Ca. 44% av fasaderna klarar dagsljuskraven med konventionell fönstersättning. Endast ett litet innerhorn kommer att bli i det närmaste omöjligt att klara dagsljuskraven och bedöms inte utgöra något problem. Däremot kan det bli svårt att klara dagsljuskraven på vån 1-3 längs Nordhemsgatan och på innergården. Det krävs stora fönster och ändringar i fasadutformning på våning 3-6, särskilt längs Nordhemsgatan och på innergården.