

Gång- och biltrafiksituation Lillhagsparken

Grön rektangel:
fotbollsplan

Svart rektangel:
ny förskola

Blå rektangel;
förskolans parkering

Gul linje: befintlig
grusad infart, några
platser som har
används för kortare
parkeringar.

Rosa linje; befintlig
gångväg/stig ca 650
m, till mer än hälften
obelyst.

Rosa prickad linje,
möjlig liten stig
(obelyst) som Park-
och naturförv. ev kan
åtgärda lite så den
inte är så sank.



Blå prickade linjer: möjliga lösningar som skulle förbättra tillgängligheten avsevärt; anlägga belysta gångvägar från parkeringsplatsen vid förskolan.

Blå heldragen linje: Gångväg upp till bostadsområde i Backatorp.